



ELEVACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA
(OFICyna TYLNA)

LEGENDA

1. ISTNIEJĄCA ELEWACJA – TYNK CEMENTOWY
 2. ISTNIEJĄCY COKÓŁ – TYNK CEMENTOWY
 3. ISTNIEJĄCE OKNA – PCV
 4. ISTNIEJĄCE OKNA – DREWNIANE
 - 4a. ISTNIEJĄCE OKNA – STALOWE
 5. ISTNIEJĄCE KOMINY MUROWANE – TYNK CEMENTOWY
 6. ISTNIEJĄCE KRATKI REWIZYJNE
 7. ISTNIEJĄCE OBRÓBKI BLACHARSKIE
 8. ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA WSPORCZA PRZYŁĄCZA TELETECHNICZNEGO NIEFUNKCJONUJĄCEGO
 9. ISTNIEJĄCA DYLATACJA
 10. ISTNIEJĄCE OGRODZENIE BETONOWE
 11. ISTNIEJĄCE POKRYCIE – PAPA
 12. ISTNIEJĄCE SCHODY ZEWN. DO PIWNICY
 13. ISTNIEJĄCE ZADASZENIE SCHODÓW – PAPA
 14. ISTNIEJĄCA ELEWACJA – CEGŁA PEŁNA
 15. ISTNIEJĄCE ELEMENTY SZTUKATERSKIE
 16. ISTNIEJĄCE BALKONY NA KONSTRUKCJI STALOWEJ Z BARIERKAMI
 17. ISTNIEJĄCE RYNNY I RURY SPUSTOWE
 18. ISTNIEJĄCY PRZEJAZD
- UWAGA:
WYMIARY PODANO W [cm]
WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644					
INWESTOR	MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16				
OBIEKT, ADRES	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY BĘDZIN, ul. MODRZEJOWSKA 46, dz. nr 104, k.m. 23				
NAZWA OPRAC.	OCIEPLENIE ŚCIANY TYLNEJ WRAZ Z SZCZYTOWYMI (OFICyna TYLNA), REMONT ŚCIANY TYLNEJ I SZCZY- TOWEJ (OFICyna ŚRODKOWA), WYMIANA CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ (OFICyny) ORAZ WYMIANA BALKONÓW NA ELEW. WSCH. BUDYNKU FRONTOWEGO			SKALA:	NR RYS.:
NAZWA RYS.	ELEVACJA POŁUDNIOWO – ZACHODNIA INWENTARYZACJA			1:100	I_03
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. MIROSLAW ZAWARTKA	SLK/2121/POOK/08	KONSTRUKCJA	MARZEC 2013r.	