



ELEWACJA WSCHODNIA
(BUDYNEK FRONTOWY)

LEGENDA

- ISTNIEJĄCA ELEWACJA – TYNK CEMENTOWY
- ISTNIEJĄCY COKÓŁ – TYNK CEMENTOWY
- ISTNIEJĄCE OKNA – PCV
- ISTNIEJĄCE OKNA – DREWNIANE
- ISTNIEJĄCE OKNA – STALOWE
- ISTNIEJĄCE KOMINY MUROWANE – TYNK CEMENTOWY
- ISTNIEJĄCE KRATKI REMIZYJNE
- ISTNIEJĄCE OBRÓBKI BLACHARSKIE
- ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA WSPORCZA
- PRZYŁĄCZA TELETECHNICZNEGO NIEFUNKCJONUJĄCEGO
- ISTNIEJĄCA DYLATACJA
- ISTNIEJĄCE OGRODZENIE BETONOWE
- ISTNIEJĄCE POKRYCIE – PAPA
- ISTNIEJĄCE SCHODY ZEWN. DO PIWNICY
- ISTNIEJĄCE ZADAŚCZENIE SCHODÓW – PAPA
- ISTNIEJĄCA ELEWACJA – CEGŁA PEŁNA
- ISTNIEJĄCE ELEMENTY SZUKATERSKIE
- ISTNIEJĄCE BALKONY NA KONSTRUKCJI STALOWEJ Z BARIERKAMI
- ISTNIEJĄCE RYNNY I RURY SPUSTOWE
- ISTNIEJĄCY PRZEJAZD

UWAGA:

WYMIARY PODANO W [cm]

WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIZAMA" MIROSŁAW ZAWARTKA, 41–200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644			
INWESTOR	MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16		
OBIEKT, ADRES	BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY BĘDZIN, ul. MODRZEJOWSKA 46, dz. nr 104, k.m. 23		
NAZWA OPRAC.	OCIEPLENIE ŚCIANY TYLNEJ WRAZ Z SZCZYTOWYMI (OFICYNĄ TYLNA), REMONT ŚCIANY TYLNEJ I SZCZYTOWEJ (OFICYNĄ ŚRODKOWĄ), WYMIANA CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ (OFICYNY) ORAZ WYMIANA BALKONÓW NA ELEW. WSCH. BUDYNKU FRONTOWEGO	SKALA:	NR RYS.:
NAZWA RYS.	ELEWACJA WSCHODNIA (BUDYNEK FRONTOWY) INWENTARYZACJA	1:100	I_01
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ:
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. MIROSŁAW ZAWARTKA	SLK/2121/POOK/08	KONSTRUKCJA
		DATA:	PODPIS:
		MARZEC 2013r.	