




ELEWACJA WSCHODNIA
STAN ISTNIEJĄCY
SKALA 1:100



ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA
STAN ISTNIEJĄCY
SKALA 1:100



ELEWACJA POŁUDNIOWA
STAN ISTNIEJĄCY
SKALA 1:100



- 1 – ISTNIEJĄCA ELEWACJA – TYNK CEMENTOWY
- 2 – ISTNIEJĄCY COKÓŁ – TYNK CEMENTOWY
- 3 – ISTNIEJĄCE OKNA – PCV/DREWMIANE
- 4 – ISTNIEJĄCE DRZWI – DREWMIANE/STALOWE
- 5 – ISTNIEJĄCA BRAMA WEJŚCIOWA – DRZWI DREWMIANE
- 6 – ISTNIEJĄCY GZYMŚ – TYNK CEMENTOWY
- 7 – ISTNIEJĄCE ELEMENTY DEKORACYJNE ELEWACJI – TYNK CEMENTOWY
- 8 – ISTNIEJĄCA RURA SPUSTOWA – STALOWA OCYNK./PCV
- 9 – ISTNIEJĄCA RYNNA – STALOWA OCYNK.
- 10 – ISTNIEJĄCA OBRÓBKA BLACHARSKA (GZYMŚU, OKIEN) – BLACHA OCYNK.
- 11 – ISTNIEJĄCE OŚWIETLENIE WEJŚCIA
- 12 – ISTNIEJĄCA PŁYTA BALKONOWA – KONSTRUKCJA STALOWA
- 13 – ISTNIEJĄCA BALUSTARADA BALKONOWA – STALOWA
- 14 – ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE
- 15 – ISTNIEJĄCE SCHODY ZEWNĘTRZNE – BETONOWE
- 16 – ISTNIEJĄCE ELEMENTY STALOWE PRZYMOCOWANE DO ELEWACJI
- 17 – ISTNIEJĄCY KOMIN – TYNK CEMENTOWY
- 18 – ISTNIEJĄCY "SIDING" PRZYMOCOWANY DO ELEWACJI – PCV
- 19 – ISTNIEJĄCA BALUSTARADA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH – STALOWA
- 20 – ISTNIEJĄCE ZADASZENIE WEJŚCIA – SYSTEMOWE
- 21 – ISTNIEJĄCE ZADASZENIE WEJŚCIA DO PIWNICY – PŁYTA ŻELBETOWA
- 22 – ISTNIEJĄCA WYCZYSTKA KOMINOWA
- 23 – ISTNIEJĄCE OGRODZENIE – MUROWANE/STALOWE
- 24 – ISTNIEJĄCA SKRZYNIKA NA LUSTY – STALOWA

INWESTOR	Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, ul. Krakowska 16		
OBIEKT, ADRES	Budynek mieszkalny wielorodzinny, Będzin, Plac 3go Maja 11 dz. nr 96 km 21		
NAZWA OPRAĆ.	Projekt renowacji elewacji ścian budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej		SKALA:
NAZWA RYS.	ELEWACJA WSCHODNIA, POŁUDNIOWO – WSKODNIA, POŁUDNIOWA – INWENTARYZACJA		NR RYS.: 5
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ:
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. MIROSŁAW ZAWARTKA	SK/2121/P00K/08	KWIECIEŃ 2013r.
OPRACOWANIE GRAFICZNE	inż. MARCIN POLIS		KWIECIEŃ 2013r.