


ELEWACJA WSCHODNIA
STAN ISTNIEJĄCY
SKALA 1:100



- 1 - ISTNIEJĄCA ELEWACJA - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
- 2 - ISTNIEJĄCE OKNA - DREWNIANE/PVC
- 3 - ISTNIEJĄCA BRAMA - DREWNIANA
- 4 - ISTNIEJĄCE DRZWI WEJŚCIOWE - STALOWE/DREWNIANE
- 5 - ISTNIEJĄCE ZSYPY
- 6 - ISTNIEJĄCY GZYMS
- 7 - ISTNIEJĄCE DRZWI BALKONOWE - DREWNIANE/PVC
- 8 - ISTNIEJĄCA PŁYTA BALKONOWA - KONSTR. ŻELBETOWA
- 9 - ISTNIEJĄCA BALUSTRADA BALKONOWA - STALOWA
- 10 - ISTNIEJĄCA OBRÓBKA BLACHARSKA (OKIEN, GZYMSU, KOMINÓW...) - BLACHA OCYNK.
- 11 - ISTNIEJĄCA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
- 12 - ISTNIEJĄCA PUSZKA ELEKTRYCZNA NATYNKOWA
- 13 - ISTNIEJĄCE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
- 14 - ISTNIEJĄCA FLAGOWNICA
- 15 - ISTNIEJĄCA DRZWI CZKI REWIZYJNE
- 16 - ISTNIEJĄCA TABLICZKA INFORMACYJNA
- 17 - ISTNIEJĄCA LAMPA Z NUMEREM BUDYNKU
- 18 - ISTNIEJĄCE OBEJMY STALOWE
- 19 - ISTNIEJĄCY ELEMENT METALOWY - POZOSTAŁOŚĆ PO DAWNEJ SIECI TRAMWAJOWEJ
- 20 - ISTNIEJĄCA RURA WYWIEWNA
- 21 - ISTNIEJĄCE ANKRY
- 22 - ISTNIEJĄCE RYNNY I RURY SPUSTOWE Ø110 - STALOWE OCYNK.
- 23 - ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHU - PAPA
- 24 - ISTNIEJĄCY KOMIN - WYKOŃCZONY TYNKIEM CEMENT.-WAP.
- 25 - ISTNIEJĄCE KOMÓRKI - MUROWANE, CZĘŚCIOWO WYKOŃCZONE TYNKIEM CEMENT.-WAP.
- 26 - ISTNIEJĄCE ZADASZENIE KOMÓREK - BLACHA TRAPEZOWA/ KONSTR. DREWNIANA POKRYTA PAPĄ
- 27 - ISTNIEJĄCE DRZWI DO KOMÓRKI - STALOWE
- 28 - ISTNIEJĄCE DRZWI DO KOMÓRKI - DREWNIANE
- 29 - ISTNIEJĄCA BRAMA GARAŻOWA - DREWNIANA
- 30 - ISTNIEJĄCY ZAWALONY FRAGMENT ŚCIANY
- 31 - ISTNIEJĄCA OBRÓBKA BLACHARSKA ZADASZENIA KOMÓREK - BLACHA OCYNK.
- 32 - ISTNIEJĄCY STOPIEŃ - BETONOWY
- 33 - ISTNIEJĄCE RYNNY I RURY SPUSTOWE KOMÓREK - STALOWE/PVC
- 34 - ISTNIEJĄCE OKNO KOMÓRKI - DREWNIANE
- 35 - ISTNIEJĄCE OKNO PODDASZA - DREWNIANE
- 36 - ISTNIEJĄCE OKNO PODDASZA - ZAMUROWANE
- 37 - ISTNIEJĄCE ELEMENTY STALOWE

UWAGA:
WYMIARY PODANO W [cm]
WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

- 38 - ISTNIEJĄCE OTWORY W ELEWACJI - OSŁONIĘTE/NIEOSŁONIĘTE
- 39 - ISTNIEJĄCY MUR ODDZIELAJĄCY PLAC - WYKOŃCZONY TYNKIEM CEM.-WAP.
- 40 - ISTNIEJĄCY PIORUNOCHRON
- 41 - ISTNIEJĄCE KRATY OKIENNE - STALOWE
- 42 - ISTNIEJĄCA SKRZYNIKA NA LISTY - METALOWA
- 43 - ISTNIEJĄCE SCHODY - KONSTR. ŻELBETOWA
- 44 - ISTNIEJĄCA PORĘCZ SCHODÓW - STALOWA
- 45 - ISTNIEJĄCE DODATKOWE ZADASZENIE WEJŚCIA - BLACHA TRAPEZOWA

INWESTOR	MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16				
OBIEKT, ADRES	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, BĘDZIN, ul. JOSELEWICZA 16 dz. nr 56, 3257, 3258, 3259, 37, 54, 55, 57, 60, obręb 0001				
NAZWA OPRAC.	OCIEPLENIE I PRZEBUDOWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU FRONTOWEGO I OFICYN, REMONT DACHÓW, REMONT I PRZEBUDOWA ŚCIAN W BUDYNKACH GOSPODARCZYCH, REMONT BALKONÓW ORAZ WYMIANA CZĘŚCI STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ.			SKALA:	NR RYS.:
NAZWA RYS.	ELEWACJA WSCHODNIA INWENTARYZACJA			1:100	I_03
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. MIROSŁAW ZAWARTKA	SLK/2121/P00K/08	KONSTRUKCJA	KWIECIEŃ 2015r.	
OPRACOWAŁ GRAFICZNIE	inż. DARIA NIEZABITOWSKA			KWIECIEŃ 2015r.	